

Описание транспортного средства (ТС)

Марка, модель ТС FIAT 178 CYNIA Аlvea, Год выпуска ТС 2011
 Находится по адресу пгм Багтаси

Идентификационный номер (VIN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	3	1	7	8	0	0	0	C	Z	1	4	7	1	0	6

Рег. № знак 0164UP 116R тип кузова/кол. дверей легковой, Цвет серый хромо,
 Показания одометра (пробег, км) 254550, Кузов № XU3178000C2147106,
 Двигатель модель, № 350A10006539207, Шасси № -,
 Предъявленный документ на ТС ПТС №16 НК 424929 от 22.12.2011.

(ПТС, свидетельство о регистрации)

Собственник Контрольно-сметная палата Багтасинского МР РТ
 (Ф.И.О. полностью)
пгм Багтаси ул. Ленина д. 42
 (адрес)

Кузов

№№ п/п	Наименование элементов кузова	Деформация	Вмятина	Царапина до металла	Повреждение ЛКП	Поверхностная коррозия	Сквозная коррозия	Трещина
1	Бампер передний		✓					
2	Решетка облицовки радиатора							
3	Капот							
4	Панель передка							
5	Крыло переднее лев.							
6	Дверь передняя лев.							
7	Дверь задняя лев.							
8	Крыло заднее лев.					✓		
9	Боковина кузова лев.					✓		
10	Бампер задний		✓					
11	Панель задка							
12	Крышка багажника							
13	Дверь задка							
14	Боковина кузова прав.					✓		
15	Крыло заднее прав.		✓					
16	Дверь задняя прав.							
17	Дверь передняя прав.							
18	Крыло переднее прав.							
19	Панель крыши							

Примечание:

Двигатель: 1. Бензин. 2. Дизель. 3. Раб. объем 1368 (куб. см). 4. Мощность 57/42,6 (кВт/л.с.)

Характеристики дефектов	Повышенный шум, стуки	Течь масла	Дымление	Загрязненность	Затрудненный запуск, перебои в работе
-------------------------	-----------------------	------------	----------	----------------	---------------------------------------

Примечание:

Коробка передач: 1. Механическая. 2. Автоматическая.

Характеристики дефектов	Повышенный шум, стуки	Течь масла	Затрудненное включение передач	Самопроизвольное выключение передач
-------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------------------

Примечание:

Колеса:

Вид Дисков	Деформация	Коррозия
Штампованные стальные		✓
Литые (легкосплавные)		
Хромированные		

Шины	Глубина рисунка протектора	Разрыв, разрез	Расслоение, вздутие	Трещины
Передние	✓			
Задние	✓			
Зап. колесо				

Примечание:

Стекла, фары, фонари:

