

Описание транспортного средства (ТС)

стартер БК 2-шарни.

Марка, модель ТС CHEVROLET NIVA, 212300-55, Год выпуска ТС 2015

Находится по адресу пгт Пашаи

Идентификационный номер (VIN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	L	2	1	2	3	0	0	6	0	5	4	9	1	4	3

Рег. № знак X227 BO, Тип кузова/кол. дверей мехово5, Цвет светло-серебристый

Показания одометра (пробег, км) 169825, Кузов № X9L212300 интеграция 60579143

Двигатель модель, № 2123 0429270, Шасси № -

Предъявленный документ на ТС ПТС N 6304 448 296 от 30.11.2015г.

(ПТС, свидетельство о регистрации)

Собственник И.К. Пашмарского СП Багдасишвили И.Р. РТ

(Ф.И.О. полностью)

с. Пашмар ул. С. Мухомова д. 15

(адрес)

Кузов

№№ п/п	Наименование элементов кузова	Деформация	Вмятина	Царапина до металла	Повреждение ЛКП	Поверхностная коррозия	Сквозная коррозия	Трещина
1	Бампер передний							
2	Решетка облицовки радиатора							
3	Капот							
4	Панель передка							
5	Крыло переднее лев.					✓		
6	Дверь передняя лев.							
7	Дверь задняя лев.					✓		
8	Крыло заднее лев.							
9	Боковина кузова лев.							
10	Бампер задний							
11	Панель задка							
12	Крышка багажника							
13	Дверь задка							
14	Боковина кузова прав.							
15	Крыло заднее прав.							
16	Дверь задняя прав.							
17	Дверь передняя прав.							
18	Крыло переднее прав.							
19	Панель крыши							

Примечание:

Двигатель: 1. Бензин. 2. Дизель. 3. Раб. объем 1690 (куб. см). 4. Мощность 58,5 (796) (кВт/л.с.)

Характеристики дефектов	Повышенный шум, стуки	Течь масла	Дымление	Загрязненность	Затрудненный запуск, перебои в работе
-------------------------	-----------------------	------------	----------	----------------	---------------------------------------

Примечание:

Коробка передач: 1. Механическая. 2. Автоматическая.

Характеристики дефектов	Повышенный шум, стуки	Течь масла	Затрудненное включение передач	Самопроизвольное выключение передач
-------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------------------

Примечание: Не включается 5-я передача

Колеса:

Вид Дисков	Деформация	Коррозия
Штампованные стальные		✓
Литые (легкосплавные)		
Хромированные		

Шины	Глубина рисунка протектора	Разрыв, разрез	Расслоение, вздутие	Трещины
Передние	✓			
Задние	✓			
Зап. колесо	✓			

Примечание:

Стекла, фары, фонари:

Наименование деталей	Разбито	Трещина	Скол	Царапина
Стекло ветровое		✓		
Стекло заднее				
Стекло дверей передних				
Стекло дверей задних				
Фары передние				
Фонари задние				
Фары противотуманные				

Примечание: _____

Салон:

Наименование деталей	Разрыв	Потертость	Трещина	Загрязненность
Обивка сидения переднего правого		✓		
Обивка сидения переднего левого		✓		
Обивка заднего сидения		✓		
Обивка потолка		✓		
Обивка дверей		✓		
Панель приборов		✓		

Примечание: _____

Состояние ходовой части: Шум кардана

Состояние АКБ: удовлетв. е; Доп. Замечания: стартер БК не работает

Общая оценка технического состояния ТС:

Новое	Очень хорошее	Хорошее	Удовлетворительное	Условно пригодное	Неудовлетворительное	Предельное
			✓			

Золыев Рафил Халипович

(Ф.И.О. полностью)



[Signature]
(Подпись)
2021 г.